**УТВЕРЖДАЮ** 

Директор ГБУ «КЦСОН рдонского района» Б. Н. Гаглоева И.Р. Кесаев

#### ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное
<u>учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мичурино Ардонского района</u>
РСО-Алания
1.2. Адрес объекта 363301, РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, ул.
Кесаева, 4
1.3. Сведения о размещении объекта:
- <u>отдельно стоящее здание 2</u> этажей, <u>1233,1</u> кв.м
<ul><li>часть здания этажей (или на этаже), кв.м</li></ul>
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1856 кв.м
1.4. Год постройки здания 1977г. последнего капитального ремонта нет сведений.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- июль-август 2021 год
капитального- нет сведений.
сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование Уставу, краткое наименование) Муниципальное согласно образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мичурино Ардонского района РСО-Алания
- (учреждения 363301, РСО-Алания, 1.7. Юридический адрес организации Ардонский район, с. Мичурино, ул. Кесаева, 4
- 1.8. 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования АМС МО Ардонский район
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 362025

Республика Северная Осетия – Алания, г. Ардон, ул. Ленина, 57А. 8(867-32) 3-01-75 доп.303 ardonruo@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, <u>образование</u>, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: (<u>на объекте</u>, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, <u>на дому</u>, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата*; *нарушениями слуха, дети с нарушениями умственного развития, ТНР.*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 320
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

#### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

<u>Мимо проезжающие маршрутные автобусы с. Мичурино и школьный автобус,</u> наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту <u>нет</u>

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: <u>нерегулируемые</u>; <u>регулируемые</u>, со звуковой сигнализацией, <u>таймером</u>; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая*, *тактильная*, *визуальная*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>да,</u> нет (ступени перед входом в здание школы ) Их обустройство для инвалидов на коляске: <u>да,</u> нет (наличие пандуса)
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов форма обслуживания\*

No		Вариант организации
п/п	Категория инвалидов	доступности объекта
	(вид нарушения)	(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями умственного развития	«Д <b>У</b> »

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

<b>№</b> п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДВ-П
2	Вход (входы) в здание	дв-п
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДВ-П
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДВ-П

5	Санитарно-гигиенические помещения	дв-ч
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДВ-П
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	дв-п

<sup>\*\*</sup> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, F, Y) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, F, Y) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

- **территория, прилегающая к зданию** доступна для всех категорий инвалидов, осложнена для инвалидов с поражением зрения, в связи с отсутствием специальных обозначений (тактильные наземные указатели);
- **вход в здание** возможен для всех, кроме инвалидов с патологией опорнодвигательного аппарата и инвалидов-колясочников, так как этому препятствует отсутствие поручней;
- **пути движения по зданию** частично доступны, включая пути эвакуации, только для инвалидов с поражением слуха, с умственными нарушениями; недоступны для инвалидов-колясочников (отсутствие пандусов делает это невозможным), с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с поражением зрения (отсутствие поручней, отсутствие тактильных указателей);
- **зоны целевого назначения**, в данном случае это учебные классы, которые находятся на 2-ом этаже здания и полностью недоступны для инвалидов-колясочников, частично доступно: для инвалидов с опорно-двигательным аппаратом, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями;
- санитарно-гигиенические помещения частично доступны для инвалидов с поражением слуха, с умственными нарушениями, кроме инвалидов-колясочников (нет специально оборудованного помещения) и с опорно-двигательным аппаратам (нет поручней);
- **система информации и связи** отсутствует для всех категорий инвалидов, кроме телефонной связи между объектами целевого назначения;
- пути движения к объекту доступно условно для всех категорий инвалидов.

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ <u>№</u> п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	TP – текущий ремонт индивидуальное решение с TCP
2	Вход (входы) в здание	TP – текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	TP – текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	TP – текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP
5	Санитарно-гигиенические помещения	TP – текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	TP – текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	TP – текущий ремонт индивидуальное решение с TCP
8	Все зоны и участки	TP – текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ <b>20</b> год
в рамках исполнения Республиканской целевой программы «Доступная среда РСО-
<u>Алания на20 г.»</u>
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации <u>ДЧ-В – доступно частично всем</u>
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «» 20 г.,
2. Акта обследования объекта: № от «» 20 г.
3. Решения Комиссии от «»20г.





#### АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

No \_\_\_

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мичурино Ардонского района
РСО-Алания
1.2. Адрес объекта 363301, РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино, ул.
<u>Кесаева, 4</u>
1.3. Сведения о размещении объекта:
- <u>отдельно стоящее здание</u> <u>2</u> этажей, <u>1233,1</u> кв.м
- часть здания этажей (или на <b></b> этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); <u>1856</u> кв.м
1.4. Год постройки здания <u>1977 г.</u> последнего капитального ремонта <u>нет</u>
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021год, капитального
<u>Hem</u>
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мичурино
Ардонского района РСО-Алания
1.7 Юридический адрес организации (учреждения 363301, РСО-Алания, Ардонский
район, с. Мичурино, ул. Кесаева, 4
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) <u>Управление образования</u>
Ардонского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

г. Ардон, ул. Ленина, 57А

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, <u>образование</u>, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

- 2.2 Виды оказываемых услуг <u>Начальное образование, основное общее образование,</u> среднее (полное) образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: (<u>на объекте</u>, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием <u>на дому</u>, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, дети с нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность <u>320</u>
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

#### Мимо проезжающие маршрутные автобусы с. Мичурино и школьный автобус,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_ мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути ( $\underline{\partial a}$ , нет),
- 3.2.4 Перекрестки: <u>нерегулируемые</u>; <u>регулируемые</u>, со звуковой сигнализацией, **таймером**; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>есть</u>, нет (<u>ступени перед входом в здание школы</u>) Их обустройство для инвалидов на коляске: <u>да</u>, нет (<u>наличие пандуса)</u>
- **3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

No	Категория инвалидов	Вариант организации
$\Pi/\Pi$	(вид нарушения)	доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
5	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### **4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

<b>№</b> π \π	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	TP – текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP
2	Вход (входы) в здание	TP – текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	ТР – текущий ремонт,

	пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого	ТР – текущий ремонт,
	посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Coversor survey and survey sur	ТР – текущий ремонт,
3	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
	Система информации на объекте (на всех	ТР – текущий ремонт,
6	зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки	<b>ТР – текущий ремонт, индивидуальное</b>
/	транспорта)	решение с ТСР
	Воз розил и упостии	TP – текущий ремонт,
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

<sup>\*-</sup> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Размещение	информации на	Карте до	оступности	субъекта	Российской	Федер	ации
согласовано							
		(подпис	ъ, Ф.И.О.,	должность	; координаты	для	связи
	упол	номоченног	о представит	еля объекта)	)		

### к паспорту доступности оси

**№** \_\_\_\_\_

РСО – Алания	«»	20 г.
<u>Ардонский район</u>		
Наименование территориального		
образования субъекта Российской		
Федерации		
1. Общие сведения об	объекте	
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципаль		
учреждение средняя общеобразовательная школ	<u>а с. Мичурино Ардон</u>	<u>іского района</u>
РСО-Алания		
1.2. Адрес объекта <u>363301, РСО-Алания, Ард</u> о	<u>энский район, с. М</u>	ичурино, ул.
<u>Кесаева, 4</u>		
1.3. Сведения о размещении объекта:	KD M	
<ul> <li>отдельно стоящее здание 2 этажей, 1233,1</li> <li>часть здания этажей (или на эта</li> </ul>		
- часть здания этажей (или на эта - наличие прилегающего земельного участка (да, не		
1.4. Год постройки здания <u>1977 г.</u> последнего капи	7 ·	
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:		
информации		
	20	
сведения об организации, расположенной на объект		
1.6. Название организации (учреждения), (полн	<u> </u>	
согласно Уставу, краткое наименование)		
<u>образовательное учреждение средняя общеобра</u> Ардонского района РСО-Алания	зовательная школа	с. мичурино
<del>Ардонского района г СО-Алания</del> 1.7 Юридический адрес организации (учреждения)	363301 РСО-Алани	я Аплонский
район, с. Мичурино, ул. Кесаева, 4	booodi, i co imann	и, прдопекии
2. Характеристика деятельности ор	ганизации на объект	e
Дополнительная информация образовательные:		
дополнительная — информация — образовательные <u>.    </u> <u>основное общее образование, среднее (полное) об</u>		ооразование,
3. Состояние доступност	и объекта	
3.1. Путь следования к объекту пассажирским тр	ранспортом	
(описать маршрут движения с использованием пасс	ажирского транспорта	.)
Мимо проезжающие маршрутные автобусы с. М	ичурино, и школьны	<u>й автобус</u>
наличие адаптированного пассажирского транспорт	га к объекту <u>нет</u>	
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пас	сажирского транспој	рта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорт		
3.2.2 время движения (пешком) <u>5</u> мин		
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пеше	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3.2.4 Перекрестки: <u>нерегулируемые</u> ; <u>регулируе.</u>	<u>мые</u> , со звуковой с	сигнализацией,
<u>таймером;</u> нет		
3.2.5 Информация на пути следования к объ	векту: акустическая,	тактильная,
<u>визуальная;</u> нет	W WOM ON F	····
3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>есть</u> , нет ( <u>ступен</u> )	<u>и перед входом в здан</u>	ие школы)
Их обустройство для инвалидов на коляске: <u>да</u> , <i>нет</i>	<u>(наличие пандуса)</u>	

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

<b>№</b> п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

			Приложен	ие
<b>№</b> π/π	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С) – временно недоступно ДЧ-И (О, К, Г, У) – доступно частично избирательно		
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С) – временно недоступно ДЧ-И (О, Г, У) – доступно частично избирательно		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С) – временно недоступно ДЧ-И (О, Г, У) – доступно частично избирательно		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С,Г) – временно недоступно ДЧ-И (О, К, У) – доступно частично избирательно		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,С) – временно недоступно ДЧ-И (О, Г, У) – доступно частично избирательно		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) – временно недоступно ДЧ-И (О, К, Г, У) – доступно частично избирательно		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,С) – временно недоступно ДЧ-И (О, Г, У) – доступно частично избирательно		

<sup>\*\*</sup> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

## 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К,С) – временно недоступно, ДЧ-И (О, $\Gamma$ , $\Sigma$ ) – доступно частично избирательно

#### 4. Управленческое решение (проект)

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

<b>№</b> п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР – текущий ремонт

Вход (входы) в здание	TP – текущий ремонт,
	Индивидуальное решение с ТСР
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	TP – текущий ремонт,
пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
Зона целевого назначения здания (целевого	TP – текущий ремонт,
посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
Санитарно-гигиенические помещения	ТР – текущий ремонт,
	Индивидуальное решение с ТСР
Система информации на объекте (на всех	ТР – текущий ремонт,
зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
Пути движения к объекту (от остановки	ТР – текущий ремонт,
транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
_	ТР – текущий ремонт,
Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР
4.2. Период проведения работ <u>20 год</u> в рамках исполнения <u>Республиканской целодания из </u>	евой программы «Доступная среда РСО-
<b>Алания на »</b> <i>(указывается наименование документа: 1</i>	MDO MAININE MARKED
	·
4.4. Для принятия решения требуется, не треб 4.4.1. согласование на Комиссии	
4.4. Для принятия решения требуется, не треб 4.4.1. согласование на Комиссии	Буется (нужное подчеркнуть):  фере обеспечения доступной среды жизнедеятельности  органами (в сфере проектирования и
4.4. Для принятия решения требуется, не треб 4.4.1. согласование на Комиссии	буется (нужное подчеркнуть):  фере обеспечения доступной среды жизнедеятельности  органами (в сфере проектирования и тников, другое - указать)  ректно-сметной документации; цией (собственником объекта); пизациями инвалидов Северо-Осетинской
4.4. Для принятия решения требуется, не треб 4.4.1. согласование на Комиссии	буется (нужное подчеркнуть):  фере обеспечения доступной среды жизнедеятельности  органами (в сфере проектирования и тников, другое - указать)  ректно-сметной документации; цией (собственником объекта); пизациями инвалидов Северо-Осетинской

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:	or occopie of metri	
Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к объекту 2. Входа (входов) в здание 3. Путей движения в здании 4.Зоны целевого назначения объекта 5.Санитарно-гигиенических помещений 6.Системы информации (и связи) на объекте Поэтажные планы, паспорт БТИ Другое (в том числе дополнительн указательные знаки на путях движен	-прилож №2 -прилож №3 -прилож №4. й -прилож №5 ьекте-прилож №6	т к объекту) <u>отс<b>vтствуют</b> гактильные.</u>
Description		
Руководитель	страции	
рабочей группы	STUMM DONOH PECANONIA	
Заместитель главы АМС –нача Управления образования АМС МО Ардонский район	льник долог Республика	А.В. Швецов
Члены рабочей группы:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Методист Управления образова АМС МО Ардонский район	ния	С.В. Кокаева
Специалист по доступной среде ГБУ «КЦСОН Ардонского райо	Ha» Stoeet	М.Г. Кантеева
В том числе:	JOHNEAN OF US	М. Г. Кантеева
представители общественных орга	анизаций инвалилов	
Председатель СОРО ВОИ	The state of the s	Р.Т.Бетрозова
представители организации, распо	ложенной на объекте	075132333
<b>Директор МБОУ СОШ с. Мичур</b>	ино П	CHILA
Управленческое решение протокол №) Комиссией (название).	согласовано	<b>Б.Н. Гаглоева</b> 20 <b>21</b> г.
,,	THE SHAPE SHAPE STATE OF THE STATE OF THE SHAPE	Soft

Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 5 от 30.08.2021 г.

#### **I Результаты обследования:**

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

## Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мичурино Ардонского района РСО-Алания ул. Кесаева, 4

Наименование объекта, адрес

Наименование		Наличие элемента			Выявленные на и замеча		Работы по адаптации объектов	
<b>№</b> π/π	функционально-планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Ес		1, 2	Нет знака доступности.	Bcex	Установить знак доступности на калитке.	ТР- текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		4,5, 6,7, 8	Нет тактильных плиток или тактильных предупредитель ных полос на путях движения, визуальные указатели на путях отсутствуют.	Bcex	Установить тактильные плитки или тактильные предупредитель ные полосы на путях движения, установить визуальные указатели.	ТР- текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	He T				_	_	_
1.4	Пандус (наружный)	ест ь		2,3,		_	_	_
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нет разметки и указателя парковки инвалидного транспорта.	МГН и К	Сделать разметку и установить знак парковки инв.транспорта	ТР- текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информационно й поддержки на всех путях движения МГН	МГН	Обозначить пути движения по территории	ТР- текущий ремонт

#### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория прилегающ. к зданию	ВНД (С) – временно недоступно ДЧ-И (К, О, Г, У) – доступно частично избирательно		1	TP – текущий ремонт

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно.

Комментарий к заключению: На момент обследования территория школы ограждена кирпичной оградой, элементами профнастила и металлической решеток с фасадной части здания. Имеется два въезда (металлические ворота) и один вход (решетчатая калитка) шириной 115 см. Территория доступна для инвалидов (К,О,Г,У) частично избирательно, а для инвалидов по зрению «С» ВНД – временно недоступно. Выполнив все адаптационные мероприятия, а именно обозначить пути движения по территории, установить тактильные плитки на путях движения, объект будет доступен для всех групп инвалидов.

<sup>\*\*</sup>указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ **№** 1 от 30.08.2021 г.

#### **I Результаты обследования:**

#### 2. Входа (входов) в здание

#### Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мичурино Ардонского района РСО-Алания

#### ул. Кесаева, 4

Наименование объекта, адрес

	Наименование				Выявленные нар и замечани		Работы по адаптации объекто	
INO II/II	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) главного входа	нет	-	1,2				Не нуждается
2.2	Пандус (наружный) на главном входе	Есть		2,3,	Уклон соответствует норме, поручни отсутствуют, колесо отбойника нет	«К» «МГН»	Пандус устроить в соответствии с нормами	ТР- текущий ремонт
2.3	Входная площадка на главном входе	Есть		2	Глубина входной площадки с пандусом менее 2,1м при открывании двери наружу	«K»	Расширить входную площадку до 2,1м	ТР- текущий ремонт
2.4	Дверь входная главного входа	Есть		1	Порог 6см. открывающееся полотно двухпольной двери менее 90см. при ширине проема, 140см. в дверях нет смотровой панели. Нет звонка вызова и символа доступности на дверях и автоматического доводчика.	«К, МГН»	Двери заменить на двери с открывающимся полотном 90 см. смотровой панелью и порогом по норме. Обозначить двери символом доступности, установить звонок вызова и автоматический доводчик	ТР- текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
2.5	Тамбур	Есть		4	Двери открывающихся полотен менее	Bcex	Заменить двери на двери с открывающимся	ТР- текущий ремонт

			90см., нет контрастной окраски на полуостекленных дверях тамбура	полотном 90 см. и окрасить контрастной краской.	
ОБЩИЕ	собл				
требования к зоне	юда ются				

#### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДЧ-И ( О, Г, У) – доступно частично избирательно ВНД (К,С) - временно недоступно		1,2	TP-текущий ремонт Индивидуальное решение с TCP

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C,  $\Gamma$ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C,  $\Gamma$ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно

Комментарий к заключению: На момент обследования вход в здание ДЧ-И (О,Г,У)-доступен частично избирательно, а для (К,С,) ВНД-временно недоступен, так как отсутствуют тактильные обозначения на входной зоне, двери входные с открывающимися полотном менее 90см. и без смотровой панели, уклон пандуса не соответствует нормам и без поручней с обеих сторон. Глубина входной площадки менее 2,2м. для организация доступа входной зоны для всех групп инвалидов необходимо расширить входную площадку, пандус сделать по норме с поручнями с обеих сторон и в дух уровнях. Двери двухпольные в тамбурах нецелесообразно менять, необходимо на входной двери установить звонок вызова и при помощи вахтера инвалид колясочник может проехать через тамбур (при открытой второй половины двери). На дверях сделать контрастную окраску и на входной зоне установить тактильные обозначения и символ доступности. Установить автоматический доводчик на дверях.

<sup>\*\*</sup>указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

# к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от 30.08.2021 г.

#### **I** Результаты обследования:

# 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мичурино Ардонского района РСО-Алания ул. Кесаева, 4

Наименование объекта, адрес

	Haynyayanayya	Наличі	ие элем	ента	Выявленные нарушен и замечания	<b>R</b> ИН	Работы по адаптации объектов		
№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Вдоль стен коридоров нет поручней.  «С»  Установить поручни вдоль стен коридоров.		ТР- текущий ремонт		
3.2	Лестница внутри здания (всех корпусов)	Есть		8	Нет поручней у стен, завершающие части поручней травмоопасны и не выходят на 30см. за пределы ЛМ. На поручнях нет обозначения этажей. Лестницы шириной не менее 1,35м. Предупредительных контрастных наклеек из лент на лестницах нет, боковые края ступеней, не примыкающие к стенам не имеют бортиков. На поручнях нет тактильных обозначений этажей. На ступенях перехода в актовый зал и столовую и цокольного марша из главного учебного корпуса в переход к мастериским и спортзал, и на лестницах в спортзал нет пандусов	Bcex	Устройство непрерывных поручней вдоль стен у лестниц по всей высоте, поручни сделать округлой формы с завершающей частью, выходящей на 30 см. и нетравмоопасными с обозначением этажности на поручнях. На лестничных площадках предусмотреть тактильные плитки или наклеить контрастную тактильную ленту. Ленту наклеить на первую и последнюю лестничных маршей. На ограждениях лестниц предусмотреть устройство против соскальзывания трости и ноги взамен отсутствующих бортиков с краю лестниц. На всех лестницах устроить откидные пандусы (апарели)	ТР- текущий ремонт	
3.3	Пандус внутри здания (в переходе первого этажа в спортзал)	нет			Не имеется	«К»	Да	Нуждаетс я	

3.4	Лифт пассажирски й (или подъемник)	Нет		Отсутствие лифта	«К, МГН»	Приобрести лестницеход или скаломобиль	Индивиду альное решение с ТСР
3.5	Дверь	Есть	3,4,	Двери выхода на второй этаж из коридора шириной 1,60 см. На путях движения нет предупредительных наклеек или световых маячков перед дверями.	«К, МГН»	Предусмотреть устройство предупредительных наклеек или световых маячков.	ТР- текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности )	Есть	1,2, 9,12	Обустроены выходы из спортзала и главного корпуса. (Эвакуационный выход)	Bcex		ТР- текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	собл		Выключатели установлены на высоте 2,0м. при норме 0,8м. от пола.	Bcex	Установить все выключатели в соответствии с нормами	ТР- текущий ремонт,

#### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Пути движения внутри здании	ДЧ-И (О,Г,У) - доступно частично избирательно, ВНД (К,С) – временно недоступно		4,5,6,7,8	TP – текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP	

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C,  $\Gamma$ , Y) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C,  $\Gamma$ , Y) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно

Комментарий к заключению: На момент обследования пути движения внутри школы доступны частично избирательно ДЧ-И (О,Г,У), а для инвалидов (К,С,) ВНД-временно недоступны, так как на лестничных маршах и площадках нет у стен поручней, в здании нет лифта для подъема на этажи, нет тактильных опознавательных знаков перед дверями, лестницами и другими элементами. Для доступа всех инвалидов на пути движения внутри школы необходимо выполнить работы по адаптации путей движения и в первую очередь решить вопрос подъема (К, МГН) на этажи или же организовать для них альтернативное оказание услуг. На путях движения выставить все визуальные и тактильные обозначения, привести в норму поручни на лестничных клетках и вдоль коридоров, наклеить предупредительные полосы на лестничных площадках и ступенях перед дверями и по коридору. Двери на путях движения и эвакуационных путях привести в норму. В переходах первого и второго этажей необходимо установить откидные пандусы (апарели).

<sup>\*\*</sup> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от 30.08.2021 г.

#### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

## Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мичурино Ардонского района РСО-Алания ул. Кесаева, 4

Наименование объекта, адрес

	Наименование		Наличи лемент	a	Выявленные нар и замечан	•	Работы по адаптации	объектов
№ п/п		эсть/ нет	№ на плане	_	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Ест		-	Двери кабинета директора более 90см.	«К, МГН»		ТР- текущи й ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания (классы, столовая, актовый зал и спортзал)	Ест		11	Название помещений не продублировано по шрифту «Брайля».	Bcex	Помещения обозначить по шрифту «Брайля»	ТР- текущи й ремонт, индивид уальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	соб л			Выключатели и розетки расположены на уровне, превышающем нормативы	«К, МГН» Всех	Установить выключатели и розетки на 0,8м. от уровня пола.	ТР- текущи й ремонт, индивид уальное решение с ТСР

#### **II** Заключение по зоне:

		Прил	ожение	Рекомендации
Наименование	Состояние доступности*	прил	ожение	по адаптации
структурно-	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на		(вид работы)**
функциональной зоны			№ фото	к пункту 4.1 Акта
		плане		обследования ОСИ

Зона целевого
назначения
Вариант І

## ДЧ-И (К,О,У) – доступно частично избирательно, ВНД (Г,С) – временно недоступно

ТР-текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения на момент обследования доступна частично избирательно ДЧ-И (К,О,У), а для инвалидов по зрению (С,Г) ВНД-временно недоступна, так как для них полностью отсутствуют тактильные средства информации, нет световых маячков перед препятствиями, нет оборудования для усиления и приема звука. Для достижения зоны всем инвалидам необходимо обозначить помещения визуальными и тактильными табличками. Установить перед дверями световые маячки или наклеить предупредительные тактильные полосы. В классах предусмотреть и приобрести соответствующее оборудование и приспособления для усиления и приема звука слабослышащими.

Приложен	ие 4 (II)
к Акту обследования	я ОСИ к паспорту
доступнос	ти ОСИ
$\mathcal{N}_{\underline{0}}$	
OT «	20 г.

#### **I Результаты обследования:**

### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально- планировочного элемента		Наличи лемент			е нарушения ечания	Работы по адапта	ции объектов
	ме фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
Место приложения труда							

#### **II** Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(III) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от 30.08.2021 г.

#### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные и замеч		Работы по адаптации объектов		
	а на на р/ не отонировое		№ фото	Содержание Значимо для инвалида (категория)		инвалида Содержание раб		
Жилые помещения						_		

#### **II** Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от 30.08.2021 г.

#### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

## Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мичурино Ардонского района РСО-Алания ул. Кесаева, 4

Наименование объекта, адрес

	Наименование		аличие иемента				Работы по адаптации объектов		
<b>№</b> п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	Ест		10	Двери 68см. нет индивидуальных кабин для инвалидов	всех	Расширить дверные проемы и заменить двери. В туалетах оборудовать кабины для инвалидов.	ТР- текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет			_				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Ест			Индивидуальных гардеробных кабин для инвалидов нет.	«К,О»	Предусмотреть для инвалидов отдельные кабины в гардеробных.	ТР- текущий ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет универсальных кабин доступных для все категорий граждан	МГН	Устройство универсальных кабин с устройством поручней штанг, откидных сидений. Расширить дверные проемы.	ТР- текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР	

#### **II** Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	оступности*  3.4 Акта ния ОСИ)  № на плане  № фото к пункту 4.1  ТР-тек Индивиду	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		
Санитарно – гигиеническое помещение	ВНД (К,С) – временно недоступно, ДЧ-И (О, Г, У) – доступно частично избирательно		10	ТР-текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР	

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: <u>На момент обследования зона ВНД (К,С) – временно недоступна и ДЧ-И (О,Г,У) – доступно частично избирательно. Размеры туалетных комнат маленькие 1,5х2,10м и на два туалетных прибора, что не обеспечивает пропускную норму. Приспособленных для инвалидов «К,С» отдельных туалетных кабин или кабин в общих туалетах нет. Необходимо решить возможность за счет расширения площади путем пристройки к зданию по вертикали или за счет площади рекреации. Решив все эти вопросы зона будет доступна для всех инвалидов.</u>

Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от от 30.08.2021 г.

#### I Результаты обследования:

#### 6. Системы информации на объекте

## Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мичурино Ардонского района РСО-Алания ул. Кесаева, 4

Наименование объекта, адрес

	Наименование	Наличие элемента			Выявленные нар и замечани	-	Работы по адаптации объектов		
№ п/п функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ		
6.1	Визуальные средства	Нет			Нет указателей доступности, обозначения помещений не соответствует нормам. Нет световых маячков.	Bcex	Привести в соответствие с нормами обозначения помещений, укомплектовать указателями доступности, установить световые маячки.	ТР- текущи й ремонт, индивид уальное решени е с ТСР	
6.2	Акустические средства	Есть			Автоматическая пожарная сигнализация работает.	Bcex			
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствие тактильных средств информации на путях движения и перед препятствиями.	«C»	Продублировать визуальные средства информации таблицами «Брайля», установить на путях движения тактильные плитки или предупредительные полосы.	ТР- текущи й ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне								

#### **II** Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информационного объекта	ВНД (С)-временно не доступно, ДЧ-И (К,О,Г,У)- доступно частично избирательно			TP-текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C,  $\Gamma$ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C,  $\Gamma$ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все визуальные средства информации привести в норму и продублировать их табличками «Брайля».